

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим сообщаем, что в линейке продукции «ЛидерЛайт» произошли изменения. Светильники серии DPO сняты с производства. В замен серии DPO будут выпускаться светильники DVO в универсальном корпусе.

DPO	DVO в универсальном корпусе
LL-DPO-020-M600x300 (4220.850.T.02.0.2)	LL-DVO-020-M600X300 (4310.850.T.02.0.4)
LL-DPO-033-M600x600 (4010.850.T.02.0.2)	LL-DVO-033-M600X600 (4343.850.T.02.0.4)
LL-DPO-041-M600x600 (4110.850.T.02.0.2)	LL-DVO-041-M600X600 (4343.850.T.02.0.4)
LL-DPO-041-M1200x300 (2820.850.T.02.0.2)	LL-DVO-041-M1200X300 (4350.850.T.02.0.4)
LL-DPO-082-M1200x600 (4210.850.T.02.0.2)	LL-DVO-082-M1200X600 (4360.850.T.02.0.4)
LL-DPO-020-M600x300 (4220.840.T.02.0.2)	LL-DVO-020-M600X300 (4310.840.T.02.0.4)
LL-DPO-033-M600x600 (4010.840.T.02.0.2)	LL-DVO-033-M600X600 (4343.840.T.02.0.4)
LL-DPO-041-M600x600 (4110.840.T.02.0.2)	LL-DVO-041-M600X600 (4343.840.T.02.0.4)
LL-DPO-041-M1200x300 (2820.840.T.02.0.2)	LL-DVO-041-M1200X300 (4350.840.T.02.0.4)
LL-DPO-082-M1200x600 (4210.840.T.02.0.2)	LL-DVO-082-M1200X600 (4360.840.T.02.0.4)
LL-DPO-020-M600x300 (4220.850.T.01.0.2)	LL-DVO-020-M600X300 (4310.850.T.01.0.4)
LL-DPO-033-M600x600 (4010.850.T.01.0.2)	LL-DVO-033-M600X600 (4343.850.T.01.0.4)
LL-DPO-041-M600x600 (4110.850.T.01.0.2)	LL-DVO-041-M600X600 (4343.850.T.01.0.4)
LL-DPO-041-M1200x300 (2820.850.T.01.0.2)	LL-DVO-041-M1200X300 (4350.850.T.01.0.4)
LL-DPO-082-M1200x600 (4210.850.T.01.0.2)	LL-DVO-082-M1200X600 (4360.850.T.01.0.4)
LL-DPO-020-M600x300 (4220.840.T.01.0.2)	LL-DVO-020-M600X300 (4310.840.T.01.0.4)
LL-DPO-033-M600x600 (4010.840.T.01.0.2)	LL-DVO-033-M600X600 (4343.840.T.01.0.4)
LL-DPO-041-M600x600 (4110.840.T.01.0.2)	LL-DVO-041-M600X600 (4343.840.T.01.0.4)
LL-DPO-041-M1200x300 (2820.840.T.01.0.2)	LL-DVO-041-M1200X300 (4350.840.T.01.0.4)
LL-DPO-082-M1200x600 (4210.840.T.01.0.2)	LL-DVO-082-M1200X600 (4360.840.T.01.0.4)

С уважением,
Руководитель ОП
ООО «ТД «Лидер Лайт»

Ильиных В.Р.